




UH-04

Internal 9-Pin USB 2.0 Hub



Quick Start

- EN**
1. Connect the Type-C port to the HUB Power port, and connect the SATA side to the power supply interface.
 2. Connect the 9Pin Port to the HUB MB port for data transmission.
 3. The HUB is fixed by magnetic attraction.
 4. (Optional) Use the provided M3 screws to fix it in the hard drive slot.

- DE**
1. Verbinden Sie den Typ-C-Anschluss mit dem HUB-Stromanschluss und den SATA-Anschluss mit dem Stromversorgungsanschluss.
 2. Verbinden Sie den 9Pin-Anschluss mit dem HUB-MB-Anschluss für die Datenübertragung.
 3. Der HUB wird durch magnetische Anziehung befestigt.
 4. (Optional) Verwenden Sie die mitgelieferten M3-Schrauben, um ihn im Festplattenschacht zu befestigen.

- FR**
1. Connectez le port Type-C au port d'alimentation HUB et le côté SATA à l'interface d'alimentation.
 2. Connectez le port 9Pin au port HUB MB pour la transmission de données.
 3. Le HUB est fixé par attraction magnétique.
 4. (Facultatif) Utilisez les vis M3 fournies pour le fixer dans l'emplacement du disque dur.

- ES**
1. Conecte el puerto Tipo-C al puerto de alimentación HUB y el lado SATA a la interfaz de suministro de energía.
 2. Conecte el puerto 9Pin al puerto HUB MB para la transmisión de datos.
 3. El HUB se fija mediante atracción magnética.
 4. (Opcional) Utilice los tornillos M3 proporcionados para fijarlo en la ranura del disco duro.

- IT**
1. Collegare la porta Tipo-C alla porta di alimentazione HUB e il lato SATA all'interfaccia di alimentazione.
 2. Collegare la porta 9Pin alla porta HUB MB per la trasmissione dei dati.
 3. L'HUB è fissato tramite attrazione magnetica.
 4. (Opzionale) Utilizzare le viti M3 fornite per fissarlo nello slot del disco rigido.

- PT**
1. Conecte a porta Tipo-C à porta de alimentação HUB e o lado SATA à interface de fornecimento de energia.
 2. Conecte a porta 9Pin à porta HUB MB para transmissão de dados.
 3. O HUB é fixado por atração magnética.
 4. (Opcional) Use os parafusos M3 fornecidos para fixá-lo no slot do disco rígido.

Quick Start

- CS**
1. Připojte port Typ-C k portu napájení HUB a stranu SATA k rozhraní napájení.
 2. Připojte port 9Pin k portu HUB MB pro přenos dat.
 3. HUB je upevněn magnetickým přitahováním.
 4. (Volitelně) Použijte dodané šrouby M3 pro upevnění v pozici pevného disku.

- SV**
1. Anslut Type-C-porten till HUB-strömanslutningen och SATA-sidan till strömförsörjningsgränssnittet.
 2. Anslut 9Pin-porten till HUB MB-porten för dataöverföring.
 3. HUB är fastsatt med magnetisk attraktion.
 4. (Valfritt) Använd de medföljande M3-skruvarna för att fästa den i hårdiskplatsen.

- PL**
1. Podłącz port Typ-C do portu zasilania HUB, a stronę SATA do interfejsu zasilania.
 2. Podłącz port 9Pin do portu HUB MB w celu transmisji danych.
 3. HUB jest mocowany za pomocą przyciągania magnetycznego.
 4. (Opcjonalnie) Użyj dołączonych śrub M3, aby zamocować go w slotcie dysku twardego.

- RU**
1. Подключите порт Type-C к порту питания HUB и сторону SATA к интерфейсу питания.
 2. Подключите 9Pin порт к порту HUB MB для передачи данных.
 3. HUB фиксируется магнитным притяжением.
 4. (По желанию) Используйте предоставленные винты M3 для крепления в слоте жесткого диска.

- JA**
1. Type-CポートをHUB電源ポートに接続し、SATA側を電源インターフェースに接続します。
 2. 9PinポートをHUB MBポートに接続してデータ転送を行います。
 3. HUBは磁力で固定されます。
 4. (オプション) 提供されたM3ネジを使用して、ハードドライブスロットに固定します。

- KO**
1. Type-C 포트를 HUB 전원 포트에 연결하고 SATA 측면을 전원 공급 인터페이스에 연결합니다. 데이터 전송을 위해 9Pin 포트를 HUB MB 포트에 연결합니다.
 2. HUB는 자기력에 의해 고정됩니다.
 4. (선택사항) 제공된 M3 나사를 사용하여 하드 드라이브 슬롯에 고정합니다.

Quick Start

- AR**
1. قم بتوصيل منفذ C-epyt بمنفذ الطاقة BUH والجانب ATAS بواجهة الطاقة.
 2. قم بتوصيل منفذ nP9 بمنفذ BM BUH لنقل البيانات.
 3. يتم تثبيت BUH بالجذب المغناطيسي.
 4. (اختياري) استخدم البراغي M3 المقدمة لتثبيتها في فتحة القرص الصلب.

- ZH**
1. 将typeC接口与HUB Power接口相连,SATA侧与电源提供接口连通
 2. 9Pin Port 与HUB MB接口相连,用于数据传输
 3. HUB使用磁力吸附方式固定
 4. (可选)使用附赠M3螺丝固定于硬盘位

- ZH**
1. 將Type-C端口連接到HUB電源端口，並將SATA側連接到電源介面。
 2. 將9Pin端口連接到HUB MB端口進行數據傳輸。
 3. HUB通過磁力吸附固定。
 4. (可選)使用提供的M3螺絲固定在硬碟槽中。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶	○	○	○	○	○	○
集成电路	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
环保使用期限标识表示产品在正常工作温度和湿度等条件下的环保使用年限为10年。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求,且因技术发展水平限制而无成熟方案替代,均符合欧盟RoHS法规环保指令。

- EN** For more information, please check our website at: www.deepcool.com
- DE** Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter: www.deepcool.com
- FR** Pour plus d'informations, merci de visiter notre site internet: www.deepcool.com
- ES** Para más información, por favor, visite nuestra página en: www.deepcool.com
- IT** Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: www.deepcool.com
- PT** Para mais informação, visita o nosso website em: www.deepcool.com
- CS** Další informace najdete na našich webových stránkách: www.deepcool.com
- SV** För mer information, gå till vår hemsida på: www.deepcool.com
- PL** Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.deepcool.com
- RU** Больше информации на сайте: www.deepcool.com
- JA** 詳細については、以下URL先の公式WEBサイトをご確認ください: www.deepcool.com
- KO** 자세한 내용은 www.deepcool.com 에서 확인할 수 있습니다
- AR** للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على www.deepcool.com
- ZH** 如需要更多信息，请浏览网站: www.deepcool.com
- ZH** 如需要更多信息，請瀏覽網站: www.deepcool.com